

Příloha F1 – Vybraná fotodokumentace



Foto č. 1 – charakter koryta v úseku PL-1 u Březovic




Foto č. 2 – Jez Březovice (ř. km 41,45)



Foto č. 3 – Jez pod Březovicemi (ř. km 40,56), (Zdroj: GISyPoNET. <http://igis.pla.cz/gisypo/>)



Foto č. 4 – Jez Jeřice (ř. km 38,93), (Zdroj: GISyPoNET. <http://igis.pla.cz/gisypo/>)



Foto č. 5 – charakter koryta v úseku PL-3 u Lužního Mlýna



Foto č. 6 – Jez Dohalice (ř. km 29,57)



Foto č. 7 – Jez Popovice (ř. km 25,55)



Foto č. 8 – PL-6 u Popovic, ichtyologický průzkum



Foto č. 9 – charakter koryta v úseku PL-6 u Popovic



Foto č. 10 – Jez Lubno (ř. km 23,40)



Foto č. 11 – charakter koryta v úseku PL-7 u Nechanic



Foto č. 12 – Jez Nechanice (ř. km 22,50), (Zdroj: GISyPoNET. <http://igis.pla.cz/gisypo/>)



Foto č. 13 – charakter koryta v úseku PL-7 u Kunčic



Foto č. 14 – Jez Kunčice (ř. km 17,65), (Zdroj: GISyPoNET. <http://igis.pla.cz/gisypo/>)