

## Příloha F1 – Vybraná fotodokumentace



Foto č. 1 – Most u obce Černín, vytvořená tůň pod stabilizačním stupněm



Foto č. 2 – Charakteristický úsek pod obcí Černín





Foto č. 3 – Úsek nad silničním mostem na Tikov, úsek v částečném vzdutí od mostní konstrukce



Foto č. 4 Pohled na charakter koryta pod mostem na Tikov






Foto č. 5 Pohled na úsek Lukoveckého potoka před soutokem s Javorkou



Foto č. 6 Charakter koryta před soutokem s Javorkou. Patrné bahnité sedimenty a zahloubené koryto