

| Inv. číslo | Název  | Datum pořízení | celková cena |
|------------|--|----------------|--------------|
| H95006903  | budova Technické zhodnocení IČ 400219 OLMl a ředitelství - Systém monitorování teplot Mrazík     | 31.7.2011      | 21 468,00    |
| H95006902  | budova Technické zhodnocení IČ 400219 OLMl a ředitelství - Instalace klimatizace v místnosti 234 | 30.9.2011      | 4 824,00     |
| H95006901  | budova Technické zhodnocení IČ 400165 Interní pavilon - Síť proti hmyzu, rolety                  | 31.7.2011      | 18 830,00    |
| H95006900  | budova Technické zhodnocení IČ 400165 Interní pavilon - Rozvod kyslíku a rozšíření signalizace   | 31.10.2011     | 43 287,00    |
| H95006887  | budova Technické zhodnocení IČ 400219 OLMl - Stavební úprava sprcha ředitelství                  | 30.11.2011     | 56 798,00    |
| H95300224  | stavba Elektrická přípojka k automatické závoře u brány z ulice M. Gorkého                       | 17.6.2011      | 3 159,35     |
| H95300223  | stavba Automatická závoře u vjezdové brány z ulice M. Gorkého                                    | 17.6.2011      | 33 955,00    |
| H95300222  | stavba Chodník u vjezdové brány u budovy RTG z ulice M. Gorkého                                  | 17.6.2011      | 37 036,00    |